



INDICAÇÃO N° 1.004

Reparo de buraco na Rua Bastos, número 352 (Jardim Tamoio) -CEP: 13219-323.

ENCAMINHE-SE.

Franz Jala

Presidente

20/04/2021

A demanda se apresenta necessária em virtude de inúmeros transtornos ocasionados pela atual condição da via onde se formou uma cratera, conforme observado na imagem anexa, por isso

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de buraco na Rua Bastos, número 352 (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2021.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 1.004





Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 1.004

