


INDICAÇÃO Nº 11.391

Estudos e implementação de melhoria e sinalização complementar na Avenida Brígido Marcassa (Jardim Pacaembu) – CEP. 13218-340.



Considerando que no entrocamento da Av. Brígido Marcassa com a Avenida dos Imigrantes Italianos a indicação de PARADA OBRIGATÓRIA e VIA PREFERENCIAL é confusa e deficiente (somente há uma placa de advertência PARADA OBRIGATÓRIA À FRENTE defronte ao número 978);

Considerando, ainda, que no local a referida via cruza, como via preferencial, com as ruas Névio Borgonovi e Bragança Paulistas (vias secundárias);

Considerando os relatos de diversos acidentes no local,
INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos e implementação de melhoria e sinalização complementar na Avenida Brígido Marcassa, bairro Colônia – CEP. 13218-340.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2019.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA