

**INDICAÇÃO N° 11422**

Substituição de duas lâmpadas queimadas na Rua Henriqueta Zambon, altura do número 271 (Vila Santana II) - CEP 13219-021.


ENCAMINHE-SE.

*Franz Tals*  
Presidente

26 / 03 / 2019

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de duas lâmpadas queimadas na Rua Henriqueta Zambon, altura do número 271, na Vila Santana II - CEP 13219-021.

Sala das Sessões, em 26 de março de 2019.

  
PAULO SERGIO MARTINS  
'Paulo Sergio - Delegado'