




INDICAÇÃO Nº 11.773

Repinte de lombadas em toda a extensão da Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros (Bairro Malota)



Várias lombadas encontram se apagadas no endereço abaixo mencionado, sendo necessário o seu repinte.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de lombadas em toda a extensão da Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, Bairro Malota.

Sala das Sessões, em 09 de abril de 2019.



WAGNER TADEU LIGABÓ

'Dr. Ligabó'