



INDICAÇÃO N° 11922

Reparo em tampão de bueiro na Rua Carlos Ângelo Mathion, altura do número 476 (Jardim Tamoio) - CEP 13219-270.

ENCAMINHE-SE.

Fang Tala
Presidente

23 / 04 / 2019

Considerando que na Rua Carlos Ângelo Mathion, altura do número 476, no Jardim Tamoio, há um tampão de bueiro desnivelado, com rachaduras no entorno, o que está ocasionando transtornos ao trânsito local, necessitando de reparos para normalização do tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2019.


VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'