




Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 12155

Nivelamento de tampão de bueiro na Rua Amapá, esquina com a Rua Rio Branco (Vila Didi) - CEP 13203-300.



O tampão de bueiro existente na esquina das Ruas Amapá e Rio Branco, em Vila Didi, está afundado, causando transtornos aos motoristas que circulam pela via.

Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o nivelamento de tampão de bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2019.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'