



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

INDICAÇÃO N° 12318

Repinte da faixa de rolamento, em toda a extensão, da Rua União, pois a mesma é mão dupla de direção e a sinalização de solo está completamente apagada, Bairro Parque União (CEP 13206-650).

ENCAMINHE-SE.

João Ialá
Presidente

21/05/2019

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da faixa de rolamento, em toda a extensão, da Rua União, pois a mesma é mão dupla de direção e a sinalização de solo está completamente apagada, Bairro Parque União (CEP 13206-650).

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2019.

Paulo Sergio Martins
PAULO SERGIO MARTINS
'Paulo Sergio - Delegado'