



**INDICAÇÃO N° 12337**

Reparo em tampão de bueiro na Rua Piauí, na altura do número 309 (Jardim Tarumã) - CEP 13216-580.

ENCAMINHE-SE.

*Faouz Tabo*  
Presidente

21 / 05 / 2019

Considerando a existência de tampão de bueiro afundado na altura do número 309 da Rua Piauí, no Jardim Tarumã, que está ocasionando transtorno ao trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2019.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

'Delano'