




INDICAÇÃO N° 12641

Manutenção de placas de concreto da canalização do Rio Jundiaí na Avenida Antônio Frederico Ozanam, altura do n.º 3903.




Considerando que as placas de concreto da canalização do Rio Jundiaí na Avenida Antônio Frederico Ozanam, altura do n.º 3903, estão deterioradas comprometendo a estrutura da canalização do rio;

Considerando que algumas placas estão com rachaduras e outras se desprenderam da encosta, principalmente próximo da ponte que oferece acesso à Rua Castro Alves,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de placas de concreto da canalização do rio em questão.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019.


ARNALDO FERREIRA DE MORAES
'Arnaldo da Farmácia'