




INDICAÇÃO Nº 12693


Reparo em bueiro na Avenida Itatiba, altura do número 358 (Vila Rio Branco) - CEP 13215-274.



CONSIDERANDO a existência de bueiro com rachaduras no entorno do tampão, na Avenida Itatiba, altura do número 358, Vila Rio Branco, o que está ocasionando transtornos no trânsito local.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução do reparo necessário em bueiro na referida via.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019.


VALDECI VILAR MATHEUS
'Delano'