



INDICAÇÃO Nº 12828

Reparos em tampão de bueiro em frente ao número 342, da Rua Atílio Vianelo (Vila Vianelo) - CEP 13207-070.



Considerando que na Rua Atílio Vianelo, altura do número 342, há um tampão de bueiro desnivelado, com rachaduras e buracos ao seu redor, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de reparos do tampão de bueiro supracitado.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2019.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'