




**INDICAÇÃO Nº 12905**

Substituição de poste na Avenida dos Expedicionários na altura do nº 761 (Vila São Paulo).



Considerando que o poste localizado na Avenida dos Expedicionários, na altura do nº 761, na Vila São Paulo, está com a estrutura de concreto quebrada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de poste no local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2019.

**ROBERTO CONDE ANDRADE**

*'Pastor Roberto Conde'*