




INDICAÇÃO N° 12.996


Instalação de redutor de velocidade e sinalização apropriada em curva perigosa na esquina da Rua Silva Jardim com a Rua Pirapora (Vila Vianelo).



CONSIDERANDO a existência de uma curva sinuosa e não sinalizada na esquina da Rua Silva Jardim com a Rua Pirapora, Vila Vianelo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de redutor de velocidade e sinalização apropriada em curva perigosa no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de julho de 2019.



Eng.º Marcelo Gastaldo