



**INDICAÇÃO Nº 13410**

Reparo de tampão de bueiro na Avenida Paula Penteadó, defronte ao nº 75 (Centro).

ENCAMINHE-SE.

*Faury Tals*

Presidente

13 / 08 / 2019

Considerando que a tampa abaixo mencionada afundou no solo, em decorrência da erosão e que há risco de queda para os pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de tampão de bueiro na Avenida Paula Penteadó, defronte ao nº 75 (Centro).

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2019.

**ARNALDO FERREIRA DE MORAES**

*'Arnaldo da Farmácia'*