



INDICAÇÃO Nº 13420


Manutenção ao redor de tampão de bueiro na Rua Goiânia, em frente ao número 175 (Vila Maria Genoveva) - CEP 13203-070.

ENCAMINHE-SE.
Foong Talo
Presidente
13 / 08 / 2019

Considerando a existência de um tampão de bueiro com rachaduras e buraco em seu entorno, na Rua Goiânia, defronte ao número 175, em Vila Maria Genoveva, que está ocasionando transtornos ao trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção ao redor de tampão de bueiro no local mencionado.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2019.



VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'