




INDICAÇÃO Nº 13.677

Reforço de sinalização de solo no cruzamento da Rua Rodrigo Soares de Oliveira com a Avenida Dr. Carlos de Sales Bloch (Bairro Anhangabaú).




Com frequência têm ocorrido acidentes de trânsito no cruzamento abaixo descrito, sendo o principal motivo a falta de sinalização, uma vez que a sinalização existente encontra-se apagada de tal modo que dificilmente consegue ser visualizada e compreendida.

Considerando os riscos à integridade física dos motoristas e pedestres que por ali transitam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforço de sinalização de solo no cruzamento da Rua Rodrigo Soares de Oliveira com a Avenida Dr. Carlos de Sales Bloch, no Bairro Anhangabaú.

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2019.


CRISTIANO LOPES