



INDICAÇÃO Nº 13975

Reparo de asfalto na Rua Rubens Pires esquina com a Av. Brígido Marcassa (Jardim Pacaembu).

ENCAMINHE-SE.

Foany Taba
Presidente

17/09/2019

Considerando que na Rua Rubens Pires esquina com a Av. Brígido Marcassa, no Jardim Pacaembu, ocorreu o afundamento do asfalto;

Considerando que essa situação coloca em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de asfalto no local supracitado.

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2019.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS