



INDICAÇÃO N° 4378

Manutenção de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Benedito Luiz dos Santos, altura do n.º 154 (Conjunto IAPI - bairro Agapeama) – CEP. 13203-275.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16/11/2021

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo nos locais abaixo mencionados;

Considerando que no estado em que está, a sinalização não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Benedito Luiz dos Santos, 154 (Conjunto IAPI - bairro Agapeama) - CEP. 13203-275.

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2021.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
'Madson Henrique'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 4378

