



INDICAÇÃO Nº 4481

Reparo no piso asfáltico e na estrutura em torno de tampão de poço de visita na Rua Florindo Zambon, altura do número 1588 (bairro Jardim Tamoio/Cidade Nova) – CEP. 13219-380.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/11/2021

Considerando que o piso asfáltico em torno do tampão do poço de visita e a estrutura onde este se apoia encontram-se bastante danificados, com muitas rachaduras;

Considerando que pode haver risco de colapsamento do conjunto, o que normalmente pode causar graves acidentes;

Considerando que a ação profilática de reparo tem menor custo ao erário do que uma manutenção emergencial,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no piso asfáltico e na estrutura em torno de tampão de poço de visita na Rua Florindo Zambon, altura do número 1588 (bairro Jardim Tamoio/Cidade Nova) – CEP. 13219-380.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021.

MADSON HENRIQUE



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 4481

