



**INDICAÇÃO Nº 4615**

Substituição de tampa de bueiro situado na Av. Lindório Rocha, esquina com a Av. José Mezzalira (Bairro Igoturucaia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

30/11/2021

CONSIDERANDO que a tampa de bueiro do aludido local está quebrada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampa de bueiro situado na Av. Lindório Rocha, esquina com a Av. José Mezzalira (Bairro Igoturucaia).

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2021.

Eng.º MARCELO GASTALDO