



**INDICAÇÃO Nº 4690**

Nivelamento de tampão de poço de visita com o piso asfáltico na Rua Dorival Sampaio, altura do n.º 201 (Jardim Samambaia) – CEP. 13211-680.

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

30/11/2021

Considerando que o desnivelamento dos tampões de poço de inspeção em relação ao pavimento causa aos motoristas, que trafegam pelas vias da cidade, o mesmo efeito que buracos, isto é, danificam os veículos (carros, motocicletas, ônibus e caminhões) e afetam a segurança do trânsito, além de provocar desconforto na condução;

Considerando que o risco maior de acidentes recai sobre as motocicletas que trafegam pelo local;

Considerando que ao passarem por desníveis de poços de inspeção, há considerável barulho, gerado na suspensão dos veículos ao vencerem o obstáculo, o que incomoda os residentes do local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Nivelamento de tampão de poço de visita com o piso asfáltico na Rua Dorival Sampaio, altura do número 201 (Jardim Samambaia – CEP. 13211-680)

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2021.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**

*'Madson Henrique'*



ANEXO INDICAÇÃO Nº 4690

