



INDICAÇÃO N° 4795

Reparo de bueiro na Rua Laurentino José do Prado, altura de n.º189 (Parque Residencial Jundiaí)

ENCAMINHE-SE.

Faouz Iala

Presidente


06/12/2021

Considerando que no leito da Rua Laurentino José do Prado, altura do n.º189, Parque Residencial Jundiaí, existe um bueiro danificado;

Considerando que tal fato contribui com o risco de tráfego para motoristas, motociclistas, bem como para os pedestres e, com isso, causar acidentes sérios e de grave monta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2021.


EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'