



INDICAÇÃO Nº 5799

Reparo em tampa de bueiro na Rua Eloy Chaves, nº 350 (bairro Ponte São João).



CONSIDERANDO que a tampa de bueiro de concreto situada no local abaixo indicado está desnivelada em relação à calçada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de bueiro na Rua Eloy Chaves, nº 350 (bairro Ponte São João).

Sala das Sessões, em 22 de março de 2022.

Eng.º MARCELO GASTALDO