



INDICAÇÃO Nº 5812

Tapamento de buracos na Rua Formosa, em frente ao nº 52 e 76 (Vila Santana II).

ENCAMINHE-SE.

Esany Sala

Presidente

22/03/2022

Considerando que na Rua Formosa, em frente ao nº 52 e 76, na Vila Santana II, buracos estão gerando transtornos, além de colocarem em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos no local supracitado.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2022.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS