



INDICAÇÃO N° 5.898

Operação tapa buraco na rotatória da Rua João Aparecido Fernandes dos Santos, altura de número 112 (Parque residencial Jundiaí II).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

29/03/2022

Considerando que na rotatória da Rua João Aparecido Fernandes dos Santos, altura de número 112, Parque Residencial Jundiaí II, existe um buraco no solo da via, prejudicando o tráfego de veículos e podendo ocasionar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para operação tapa buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'