



INDICAÇÃO Nº 5915

Manutenção do asfalto (tapa buraco) na Av. presbítero Manuel Antônio Dias Filho, próximo ao número 1103 (Parque Residencial Jundiaí) - CEP 13.212-461.

ENCAMINHE-SE.

Faouzy Sala

Presidente

29/03/2022

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do asfalto (tapa buraco) na Av. presbítero Manuel Antônio Dias Filho, próximo ao número 1103 (Parque Residencial Jundiaí) - CEP 13.212-461.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

Romildo Antonio
ROMILDO ANTONIO