



INDICAÇÃO Nº 5.928

Revitalização no canteiro central e manutenção na base de concreto exposto PLACA de novembro de 2002, na Av. Dr. Olavo Guimarães (Vila Arens) CEP 13201-760.

ENCAMINHE-SE.

Esauz Sala

Presidente

29/03/2022

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revitalização no canteiro central, e manutenção na base de concreto exposto PLACA de novembro de 2002, na Av. Dr. Olavo Guimarães, Vila Arens, CEP 13201-760.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

PAULO SERGIO MARTINS

'Paulo Sergio - Delegado'