



INDICAÇÃO Nº 5948

Repinte das sinalizações de solo por toda extensão da Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro (Terra Nova) - CEP: 13210-850 e 13210-045.

ENCAMINHE-SE.

Faouz Sala

Presidente

29/03/2022

Considerando que a Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro corta diversos bairros do município e que apesar de sua importância, os diversos tipos de sinalizações de solo vigentes estão apagados ou inexistentes;

Considerando que a ausência da sinalização, especialmente das pinturas nas lombadas têm comprometido a segurança do trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Repinte das sinalizações de solo por toda extensão da Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro (Terra Nova).

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'