



INDICAÇÃO Nº 5984

Manutenção de sinalização de solo na Rua Álvaro de Oliveira Marcondes, altura do número 20 (Jardim Tulipas) - CEP. 13212-785.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

29/03/2022

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo na Rua Álvaro de Oliveira Marcondes, altura do número 20 (Jardim Tulipas) - CEP. 13212-785.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
'Madson Henrique'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 5984

