



INDICAÇÃO Nº 5982

Reparo e manutenção em tampo de poço de visita na Rua Moacir Coco, altura do número 80 (Bairro Medeiros – Parque Residencial Jundiaí) – CEP. 13212-512.

ENCAMINHE-SE.

Esauz Sala

Presidente

29/03/2022

Considerando que o tampão encontra-se danificado pela ação do tempo, das intempéries e da passagem de veículos pelo local.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo e manutenção em tampo de poço de visita na Rua Moacir Coco, altura do número 80, no bairro Medeiros – Parque Residencial Jundiaí – CEP. 13212-512.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2022.

[Assinatura]
MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
'Madson Henrique'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 5982

Tampa de esgoto Danificada.
Rua Pastor Moacir Coco, 80-
13212-512.

Os moradores da rua estão
reclamando que está saindo muita
barata e entrando nas casas.

