



**INDICAÇÃO N° 6594**

Manutenção de sinalização de solo na Rua Carlos Gomes, altura do número 1.007 (Bairro Ponte São João) – CEP 13218-005.

**ENCAMINHE-SE.**

*Erany Sala*


Presidente

03/05/2022

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança de veículos e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização de solo na Rua Carlos Gomes, altura do número 1007 (Bairro Ponte São João – CEP. 13218-005)

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022.

  
**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
**'Madson Henrique'**



ANEXO INDICAÇÃO Nº 6594

