



**INDICAÇÃO Nº 6.722**

Reparo de tampa de bueiro na confluência entre as ruas Francisco Rouco Vidal e Helena Liveraro Cerqueira (bairro Retiro).

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

10/05/2022

CONSIDERANDO que a tampa do bueiro no endereço abaixo encontra-se quebrada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de tampa de bueiro na confluência entre as ruas Francisco Rouco Vidal e Helena Liveraro Cerqueira (Retiro).

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2022.

**Eng.º MARCELO GASTALDO**