



INDICAÇÃO Nº 6.776

Reparo na tampa da caixa de inspeção de energia na Avenida Samuel Martins, altura do número 1.389 (Vila Arens/Vila Progresso) – CEP. 13202-252.

ENCAMINHE-SE.

Faouzy Sala

Presidente

10/05/2022

Considerando que a tampa quebrada pode causar um acidente envolvendo munícipes que por ali circulam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na tampa da caixa de inspeção de energia na Avenida Samuel Martins, altura do número 1.389 (Vila Arens/Vila Progresso).

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2022.


MADSON HENRIQUE



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 6.776

