



**INDICAÇÃO Nº 7005**

Reparo no portão do Terminal Urbano do Cecap.

**ENCAMINHE-SE.**

*Fanny Sala*

Presidente

24/05/2022

CONSIDERANDO que o portão do Terminal Cecap está amassado, por conta de uma provável batida no local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no portão do Terminal Urbano Cecap.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022.

**Eng.º MARCELO GASTALDO**