



**INDICAÇÃO N° 7584**

Recuperação do piso asfáltico na Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, trecho entre os números 66 e 100 (Jardim São Camilo) – CEP 13218-550.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/06/2022

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que o piso asfáltico apresenta ondulações e rachaduras, o que pode indicar problemas no subleito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação do piso asfáltico na Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, trecho entre os números 66 e 100 (Jardim São Camilo) – CEP 13218-550.

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2022.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**

*'Madson Henrique'*



Câmara Municipal  
**Jundiaí**  
SÃO PAULO

**ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 7584**





**ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 7584**

