



INDICAÇÃO Nº 7809/2022


Recolocação de placa de trânsito localizada na Av. Fernando Arens, em frente ao n.º 2.001 (Vila Arens II).

Considerando que uma placa de trânsito localizada na Av. Fernando Arens, em frente ao n.º 2.001, na Vila Arens II, está bastante inclinada;

Considerando que há risco de queda dessa placa sobre a via podendo causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recolocação de placa de trânsito no local supracitado.

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022.


DOUGLAS MEDEIROS

