



INDICAÇÃO Nº 7810/2022

Manutenção de sinalização horizontal na Rua Benedito Wenceslau Ferreira, altura do número 205 e do número 22 - CEP. 13219-801 (bairro Colônia).

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização horizontal na Rua Benedito Wenceslau Ferreira, altura do número 205 e do número 22 (bairro Colônia - CEP. 13219-801).

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2022.


MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique





ANEXO I





ANEXO II

