



## INDICAÇÃO Nº 8038/2022

Recomposição do piso asfáltico de trechos danificados da Rua Jussara, notadamente do seu início até o número 305 (Vila Nambi – Vila Ruy Barbosa) – CEP 13219-100.

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recomposição do piso asfáltico de trechos danificados da Rua Jussara, notadamente do seu início até o número 305 (Vila Nambi – Vila Ruy Barbosa) – CEP 13219-100.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2022.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique





## ANEXO I





## ANEXO II





**ANEXO III**

