



INDICAÇÃO Nº 8435/2022

Manutenção da tampa de concreto da boca de lobo localizado na Av. São Paulo, no lado oposto ao n.º 560 (Vila Arens II).

Considerando que na Av. São Paulo, no lado oposto ao n.º 560, na Vila Arens II, existe uma boca de lobo cuja tampa está solta; e

Considerando que essa situação coloca em risco os pedestres que transitam pelo local, podendo causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da tampa de concreto da boca de lobo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2022.

DOUGLAS MEDEIROS

/orb

