



INDICAÇÃO Nº 8513/2022

Reconstituição do canteiro central na Rua Fúlvio Marani, altura do número 54 (bairro Ponte São João) – CEP 13216-000.

Considerando que o canteiro central da Rua Fúlvio Marani, altura do número 54, no bairro Ponte São João, encontra-se danificado pela ação do tempo ou do impacto de algum veículo.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reconstituição do canteiro central no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/rjs





ANEXO I



/rjs

