



INDICAÇÃO Nº 8708/2022

Operação tapa buracos no início da Rua Pereira Barreto (Vila Isabel Eber – CEP 13202-282).

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam;

Considerando que o ideal seria que houvesse a recomposição do asfalto no início da Rua Pereira Barreto, onde esta diverge da Rua Doutor Hegg, altura do número 184 desta última, em Vila Isabel Eber – CEP. 13202-282 – como mostra a foto em anexo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a melhoria no endereço mencionado.

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/rjs





ANEXO I



/rjs

