



INDICAÇÃO Nº 8711/2022

Manutenção de sinalização horizontal na Rua Regente Feijó, altura do número 511 (Vila Arens - Vila Progresso – CEP 13202-620).

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres – conforme foto anexa,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização horizontal na Rua Regente Feijó, altura do número 511 (Vila Arens - Vila Progresso – CEP 13202-620).

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/rjs





ANEXO I



/rjs

