



INDICAÇÃO Nº 8913/2022

Manutenção ou troca de lâmpada na Rua Brasil, próximo ao n.º 1.017 (Vila Isabel Eber).

Considerando a reclamação dos munícipes a respeito de lâmpada queimada na Rua Brasil, próximo ao n.º 1.017, na Vila Isabel Eber;

Considerando que o local fica muito escuro à noite e que isso causa muita insegurança e favorece a prática de delitos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção ou troca de lâmpada no local supracitado.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2022.

DOUGLAS MEDEIROS

/orb

