



INDICAÇÃO Nº 9213/2022

Reparos na iluminação do Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas.

Considerando que vários dos postes de iluminação pública do Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, estão com as lâmpadas queimadas;

Considerando que a falta de iluminação adequada prejudica a segurança,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na iluminação do viaduto acima indicado.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2022.

ROBERTO CONDE ANDRADE
Pastor Roberto Conde

/gb

