



INDICAÇÃO Nº 9228/2022

Manutenção de ponte na Av. João Toresin (Bairro Jundiaí Mirim).

Considerando que a ponte abaixo discriminada está apresentando risco de queda, sendo necessária a manutenção para evitar acidentes sérios e de grave monta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de ponte localizada na Av. João Toresin – Bairro Jundiaí Mirim.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
Dr. Kachan Jr.

/rjs





ANEXO I



/rjs

