




INDICAÇÃO N° 1276

Tapamento de buraco na Av. Fernando Arens, altura do n.º 467 (Vila Arens II).



CONSIDERANDO que um buraco na Av. Fernando Arens, 467, Vila Arens II, tem gerado transtornos aos transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Av. Fernando Arens, altura do n.º 467 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.

Eng.º Marcelo Gastaldo