



**INDICAÇÃO Nº 1286**

Substituição da placa de "Estreitamento de pista" na Av Humberto Cereser, nº. 165, Bairro Jundiaí-Mirim (CEP 13216-700)."

ENCAMINHE-SE.

Presidente

11/05/2021

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da placa de "Estreitamento de pista" na Av Humberto Cereser, nº. 165, Bairro Jundiaí-Mirim (CEP 13216-700).

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.

**PAULO SERGIO MARTINS**

'Paulo Sergio - Delegado'