



INDICAÇÃO Nº 1337


Conserto de guia na Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho (Parque Residencial Jundiaí).

ENCAMINHE-SE.
Faug Tabo
Presidente
11/05/2021

CONSIDERANDO que no local abaixo referido a guia está quebrada, propiciando riscos de acidentes com pedestres, além de prejudicar a sua função de escoamento de águas pluviais (conforme foto anexa);

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto de guia na Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho (defronte ao nº 1583), Parque Res. Jundiaí – CEP 13212-461.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.


EDICARLOS VIEIRA
'Edicarlo Vitor Oeste'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 1337

