



**INDICAÇÃO Nº 1443**

Reposição de tampa de bueiro na Avenida São João, altura do nº 704 (Vila Joana) –  
CEP: 13216-000.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

18/05/2021

Considerando que a tampa do referido bueiro foi roubada, deixando as galerias pluviais expostas, havendo assim a possibilidade de entupimento por lixo que esteja na via;

Considerando que ficou um buraco na via, do qual os automóveis buscam desviar, havendo assim risco de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição de tampa de bueiro na Avenida São João, altura do nº 704 (Vila Joana).

Sala das Sessões, em 18 de maio de 2021.

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

'Val Freitas'