



INDICAÇÃO Nº 1510

Pintura das lombadas na Rua Setembrina Queiroz Teles em toda sua extensão (Vila Santa Maria).

ENCAMINHE-SE.
Faury Tolo
Presidente
25/05/2021

Considerando que as lombadas da Rua Setembrina Queiroz Teles, a Vila Santa Maria, estão com a pintura muito gasta;

Considerando que a falta de sinalização adequada prejudica a segurança no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para pintura das lombadas na via acima indicada.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.

ROBERTO CONDE ANDRADE

'Pastor Roberto Conde'